

Benutzerhinweise

- Multinorm
- Schweißerschutz
- Hitze- Flammschutz
- Störlichtbogen
- Warnschutz
- Chemikalienschutz und Antistatik



Nicht zu Hause waschen!



Schmutzige Kleidung schützt nicht!



Nicht reparieren!



Immer nur **persönliche Kleidung** tragen!



Kleidung **immer schließen**!



Jacke / Kittel und Hose
immer zusammen tragen!

Info: Körperteile, die nicht rundum von Kleidung bedeckt sind, müssen je nach Einsatzbereich durch andere Schutzvorrichtungen geschützt werden!


Schutzkleidung (PSA)

Schweißerschutz

EN ISO 11611



Achtung! Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß vermindern isolierende Wirkung!




Eine **Lederschürze** als Ergänzung schützt Körper und Kleidung.

Störlichtbogen



Achtung! Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß vermindern isolierende Wirkung!



Eine **Lederschürze** als Ergänzung schützt Körper und Kleidung.

Warnschutz

EN ISO 20471



Jacke / Kittel und Hose
immer zusammen tragen!

Chemikalienschutz

EN 13034 Typ 6



Bei direktem Kontakt mit den genannten Chemikalien auf der Kleidung: **Anzug anziehen!**



Eingeschränkter Schutz gegen **flüssige Chemikalien** (Spritzer).

Antistatik

EN 1149-5



Achtung! Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß vermindern isolierende Wirkung!



Unterkleidung muss **vollständig überdeckt** sein!